

Pekerjaan PL Dinas Perkimtan provinsi Sumatera Barat Banyak Yang Amburadul Tapi Tetap di PHO

Afrizal - PADANG.INDONESIASATU.CO.ID

Nov 10, 2021 - 22:44



Padang, – Pekerjaan jalan lingkungan Gang IV Rt.02 Rw.09 sudah mengalami retak di kel, parak jambu balai gadang, Kecamatan. koto tengah kota padang mulai menuai ketidak puasn dari warga setempat terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan dari pemerintah provinsi Sumatera barat



Pasalnya, pembangunan jalan cor beton di Jalan Gang IV RT. 02 Rw. 09 itu baru direalisasikan pada 2 September 2021 Namun kini sudah mengalami retak di beberapa titik pada badan jalan tersebut.

Salah satu warga setempat mengakui, adanya badan jalan yang mengalami keretakan. Padahal, kata warga, pembangunan dilaksanakan baru dua bulan pekan yang lalu.



Warga setempat juga mengakui pelaksana pembangunan jalan cor beton tersebut dinilai kurang maksimal dalam pengerjaan. Itu dilihat dari perbaikan badan jalan yang sudah retak.



“Kurang maksimal, yang retak hanya ditaburi semen begitu saja, badan jalan banyak tambalannya. Kalau sudah retak begini jalan tidak akan kuat lama, apalagi nantinya akan dilalui mobil,” ujaranya.



Kegiatan = Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

Sub Kegiatan = Penyediaan prasarana, Sarana Dan Untilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman

PEKRJAAN = Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Gang IV RT. 02 RW. 09 Kel Parak Jambu Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

LOKASI = Kota Padang

NO KONTRAK = 056/SPK.KPA/FISIK.PSU/KP-PERKIMTAN/IX-202

TANGGAL KONTRAK = 2 September 2021

NILAI KONTRAK = RP. 198.544.000,WAKTU PELAKSANAAN = 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

KONTRAKTOR PELAKSANAAN = CV. Nabilla Konstruksi

KONTRAKTOR PENGAWAS = CV, Siklus Multi Daya. (Adi Kampay)

